


Fotodokumentation zum LV
Schadstoffsanierung und statisch
nicht relevanter Rückbau



Vordere Bühne,
Unterkonstruktion und
Treppenaufgänge




Garderobenanlagen
und
Schirmhalterungen



Traggestell Garderobentheke,
Geländer und Handläufe




Heizkörperabdeckungen Foyer




Vorhangschienen,
Vorhangzuganlagen
und Leinwand



Deckensegel




GK-Decken,
Revisionsklappen und
Lüftungsgitter





Betonwerksteinboden /
Terrazzo







Unterdecke Foyer und Garderobe (Asbest)



Unterdecke Foyer und Garderobe (Asbest)



Türanlagen und Fenster aus Stahl, mit Drahtglas, PCB-haltiger Kitt
Motor Vorhangzuanlage und lose KMF