

Sachverständigenbüro Südwestfalen
Herr Born
Waldweg 2
57489 Drolshagen



Prüfbericht Nr.: 2026P919153 / 1

Auftrag:

Auftraggeber:	Sachverständigenbüro Südwestfalen
Prüfgegenstand:	9 x Estrich
Projekt:	Stadthalle Meinerzhagen, Otto-Fuchs-Platz 1, 58540 Meinerzhagen
Probeneingang:	09.07.26
Prüfbeginn / -ende:	14.07.26 / 15.07.26
int. Auftrags-Nr.:	26910537
Methoden:	siehe letzte Seite
Probenahme:	durch den Auftraggeber
Probentransport:	DHL

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Mönchengladbach, 15.07.2026


Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

i. A. H. Ferl

Projektbearbeitung / Kundenbetreuung

Ermittelte Befunde der Analyse


26910537-001	
Angaben des Kunden:	1. EG, Estrich Garderobe/WC
Probenvorbereitung Asbest:	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a : Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26910537-002	
Angaben des Kunden:	2. EG, Estrich Küche
Probenvorbereitung Asbest:	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a : Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26910537-003	
Angaben des Kunden:	3. KG, Estrich Bücherei
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26910537-004	
Angaben des Kunden:	4. KG, Estrich Damen WC
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26910537-005	
Angaben des Kunden:	5. KG, Estrich Proberaum
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26910537-006	
Angaben des Kunden:	6. KG, Estrich Fachbereich 2
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26910537-007	
Angaben des Kunden:	7. KG, Estrich öffentliches WC
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %


26910537-008	
Angaben des Kunden:	8. KG, Estrich AWO
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

26910537-009	
Angaben des Kunden:	DG 1, Estrich WC Herren
Probenvorbereitung	VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a :
Asbest:	Heißveraschung, Zerkleinerung, Säurebehandlung, Goldbeschichtung



REM-Bild

Analyse	Befund	NWG*
Asbestnachweis (Anh.B)	Asbest nicht nachgewiesen	0,001 %

Tabellarische Übersicht

Proben-Nr.	Kundenbezeichnung	Befund
26910537-001	1. EG, Estrich Garderobe/WC	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26910537-002	2. EG, Estrich Küche	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26910537-003	3. KG, Estrich Bücherei	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26910537-004	4. KG, Estrich Damen WC	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26910537-005	5. KG, Estrich Proberaum	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26910537-006	6. KG, Estrich Fachbereich 2	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26910537-007	7. KG, Estrich öffentliches WC	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26910537-008	8. KG, Estrich AWO	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen
26910537-009	DG 1, Estrich WC Herren	Asbestnachweis (VDI 3866-5 Anh.B) = Asbest nicht nachgewiesen

Angewandte Verfahren

Parameter	BG	Einheit	MU [%]	Methode
Asbestnachweis (NWG 0,001%)	0,0010	%		VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 (Anh. B) ^a [9]

Die Messunsicherheit (MU) wurde berechnet nach DIN ISO 11352 als erweiterte, kombinierte Unsicherheit mit $k=2$ (95 %), Probenahme nicht inbegriffen.

n.a.: nicht anwendbar

n.n.: nicht nachweisbar

KMF: Künstl. Mineralfasern

^a : Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren des ausführenden Untersuchungslabors

NWG: Nachweisgrenze

BG: Bestimmungsgrenze

MU: Messunsicherheit

TM: Trockenmasse

Untersuchungslabor(e):

[9] GBA Mönchengladbach (D-PL-14170-01)