

PASD

FELDMEIER • WREDE

Sparkassen-Karree 7

58095 Hagen

z.Hd.Herrn Sercan Sevinç

Wartungsbericht

Datum: 10.08.2017

Sehr geehrte Damen und Herren

Betreff: Wir kontrollierten die Dachfläche am Objekt: Nordfeldschulen Iserlohn

Pos.:	Bezeichnung:	Material:	Betrag
1.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 250mm → 25 cm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 neuwertig Dampfsperre ist feucht		
2.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 250mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 neuwertig Dampfsperre ist feucht		
3.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 160mm Dachaufbau 2 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand		
4.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 160mm Dachaufbau 2 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand		
5.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 50mm Dachaufbau mehrlagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		

Dachdeckermeisterbetrieb

Am Burgberg 7
58642 Iserlohn-Letmathe
Tel/Fax: 02374 – 509797(8)

Bankverbindung

Sparkasse Iserlohn
BLZ: 445 500 45
Kto.-Nr.: 180 77 214

Geschäftsführer

Thomas Ludwig
Dachdeckermeister
www.ludwig-bedachungen.de
info@ludwig-bedachungen.de

Handelsregister

HRB 2524 Amtsgericht Iserlohn
St.-Nr. 328 / 5805 / 0386

6.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 50mm Dachaufbau mehrlagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		
7.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 160mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand		
8.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 50mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		
9.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 50mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		
10.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 50mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		
11.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 50mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		
12.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 50mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		

Dachdeckermeisterbetrieb

Am Burgberg 7
58642 Iserlohn-Letmathe
Tel/Fax: 02374 – 509797(8)

Bankverbindung

Sparkasse Iserlohn
BLZ: 445 500 45
Kto.-Nr.: 180 77 214

Geschäftsführer

Thomas Ludwig
Dachdeckermeister
www.ludwig-bedachungen.de
info@ludwig-bedachungen.de

Handelsregister

HRB 2524 Amtsgericht Iserlohn
St.-Nr. 328 / 5805 / 0386

13.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 60mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		
14.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 60mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		
15.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 60mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		
16.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 60mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		
17.	Dämmung Styropor Dämmstoffstärke 60mm Dachaufbau 3 lagig Oberlage PYE PV 200 S5 schlechter Zustand Unter der aktuellen Dacheindichtung befindet sich der alte Dachaufbau mit einem Heißabstrich und Perlkies als Oberflächenschutz		

Dachdeckermeisterbetrieb

Am Burgberg 7
58642 Iserlohn-Letmathe
Tel/Fax: 02374 – 509797(8)

Bankverbindung

Sparkasse Iserlohn
BLZ: 445 500 45
Kto.-Nr.: 180 77 214

Geschäftsführer

Thomas Ludwig
Dachdeckermeister
www.ludwig-bedachungen.de
info@ludwig-bedachungen.de

Handelsregister

HRB 2524 Amtsgericht Iserlohn
St.-Nr. 328 / 5805 / 0386