

Ort/Straße	Ibberbüren Falkenhorst		Datenträger	DVD_H_021	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1594700301	Baujahr: 2011			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	15947003		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	15947005		Haltungslänge	36,69 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	15.02.2017		Schadenslänge	2,90 m	
Unters.-länge	42,90 m	0,86 m	Haltungsklasse/-zahl	5	410
Unters.-richtung	von unten		maßgebender Schaden	BAP	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
15947005	0,00	00:00:22	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	3,60	00:01:53	BAH C	02-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			3			3
	3,60	00:02:03	BAO	02-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	3,60	00:02:11	BAP	02-00	Hohlraum sichtbar - Ein Hohlraum außerhalb der Rohrleitung ist durch die Schadstelle sichtbar			4	5		5
	3,60	00:01:44	BCA GA	02-00	Anschluss - unbekannter Anschluss - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	25,70	00:05:45	BAH C	02-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			3			3
	25,70	00:05:58	BAO	02-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	25,70	00:05:38	BCA GA	02-00	Anschluss - unbekannter Anschluss - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	33,60	00:07:16	BDD B A1		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 20,00 %	20,00	%				
	35,80	00:07:39	BDD B		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 30,00 %	30,00	%				
	36,50	00:07:49	BDD B B1		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 20,00 %	20,00	%				
	42,90	00:08:44	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

Bewertung ISYBAU 2015				
Ort/Straße	Ibbernbüren Falkenhorst		Datenträger	DVD_H_021
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1594700301	Baujahr: 2011		
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem				
Zulauf	15947003		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	15947005		Haltungslänge	36,69 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	15.02.2017		Schadenslänge	2,90 m
Unters.-länge	42,90 m	0,86 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	von unten		maßgebender Schaden	BAP
				410

				Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
Station	Video	Kürzel						D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		4	5	0	
Vorl. Schadenszahlen		300	400	0	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	02-00, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)		10		
Lage an einer Verbindung	Nein				
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 410	330	410	40	410
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 5 * 410 + 2,9 * 410 = 1804				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=1804/(410*42,90)=0,1026 <=0,5 ---> SLZ/(OZV*Unters.-länge)*100-10=1804/(410*42,9)*100-10 = 0				0
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				410
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				5