


Ort/Straße	Ibbenbüren Osnabrücker Straße		Datenträger	H069	
Firma	FA. Ahlert / Willwerth		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1295604901	Baujahr: 1970			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	12956049		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	12956048		Haltungslänge	58,89 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	12.06.2017		Schadenslänge	0,00 m	
Unters.-länge	48,70 m	0,91 m	Haltungsklasse/-zahl	4	340
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAC B (400,00)	

Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
							D	S	B	Max

12956049										
0,00	00:00:13	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
5,00	00:00:59	BDB		"Haltungsverlauf unten weisend"						
6,90	00:01:25	BAB BB	06-06	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 0,10 mm	0,10	mm	3	1		3
7,30	00:01:57	BAC B	05-07	Rohrbruch/Einsturz - Fehlen von Teilen - Segmente der Rohrwand fehlen Länge des Rohrbruchs/Einsturzes in mm, wenn kleiner als 1000 mm. 400,00 mm	400,00	mm	4	3		4
7,80	00:02:18	BAB BB	06-06	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 1,00 mm	1,00	mm	3	1		3

Ort/Straße	Ibbenbüren Osnabrücker Straße		Datenträger	H069	
Firma	FA. Ahlert / Willwerth		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1295604901	Baujahr: 1970			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	12956049		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	12956048		Haltungslänge	58,89 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	12.06.2017		Schadenslänge	0,00 m	
Unters.-länge	48,70 m	0,91 m	Haltungsklasse/-zahl	4	
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAC B (400,00)	
					340

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	48,60	00:06:12	BAB BB	06-06	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 1,00 mm	1,00	mm	3	1		3
	48,70	00:06:29	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

Bewertung ISYBAU 2015				
Ort/Straße	Ibbenbüren Osnabrücker Straße		Datenträger	H069
Firma	FA. Ahlert / Willwerth		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1295604901	Baujahr: 1970		
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem				
Zulauf	12956049		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	12956048		Haltungslänge	58,89 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	12.06.2017		Schadenslänge	0,00 m
Unters.-länge	48,70 m	0,91 m	Haltungsklasse/-zahl	4
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAC B (400,00)
				340

					Schadensklasse					
Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		4	3	0	
Vorl. Schadenszahlen		300	200	0	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	05-07, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)	10		20	
Lage an einer Verbindung	Nein				
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 340	340	200	60	340
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 4 * 340 + 0 * 340 = 408				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=408/(340*48,70)=0,0246 <=0,1 ----> 0				0
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				340
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				4