

**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße  
Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**

**Abschnitt „Lange Straße“**



Schacht 8561 3490



Schacht 8561 3490 mit Zulauf DN 400





Schacht 8561 3490 mit Zulauf DN 400



Schacht 8561 3490 mit Zulauf DN 400



**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße  
Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**



Schacht 8561 3572



Schacht 8561 3572





Schacht 8561 3572



Schacht 8561 3572



**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße  
Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**



Schacht 8561 3574



Schacht 8561 3574 mit Zulauf DN 150 PP



**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße**  
**Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**



Schacht 8561 3574 mit Zulauf DN 150 PP



Schacht 8561 3574 mit Zulauf DN 150 PP



**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße  
Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**



Schacht 8561 3575



Schacht 8561 3575 – Blickrichtung „Am Drawen Hof“



**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße**  
**Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**



Schacht 8561 3575 mit Zulauf DN 400



Schacht 8561 3575 mit Zulauf DN 400





Schacht 8561 3575 mit Zulauf DN 400



Schacht 8561 3575 mit Zulauf DN 400



**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße**  
**Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**



Schacht 8561 3576




Schacht 8561 3576





Schacht 8561 3576



Schacht 8561 3576



**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße  
Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**



Schacht 8561 3578



Schacht 8561 3578 – Blickrichtung „Im Bruche“





Schacht 8561 3578 mit Zulauf DN 300




Schacht 8561 3578 mit Zulauf DN 300



**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße  
Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**



Schacht 8561 3578 mit Zulauf DN 300



Schacht 8661 3024 – Blickrichtung Sanierungsstrecke



**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße  
Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**



Schacht 8661 3024 – Blickrichtung „Bruchstraße“



Schacht 8661 3024 – Blickrichtung „Friedrichstraße“





Schacht 8661 3024



Schacht 8661 3024



**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße**  
**Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**



Schacht 8661 3024 – Ablauf – Zulauf DN 400 / DN 300 / Ei 800/1200 / DN 500



Schacht 8661 3024 – Ablauf – Zulauf DN 400 / DN 300 / Ei 800/1200 / DN 500





Schacht 8661 3024 – Zulauf Ei 800/1200 / DN 500



Schacht 8661 3024 – Zulauf DN 500 / Ablauf Ei 900/1350



**Kanalsanierung Innenstadt Lage – 2. BA – Abschnitt Lange Straße**  
**Fotodokumentation – Anlage zur Ausschreibung**



Schacht 8661 3046



Schacht 8661 3046





Schacht 8661 3046



Schacht 8661 3046