Tiefbeet
46 m²
2x abgängige Bäume entfernen
SW-Schacht Bestand
Kunststoffschacht erneuern
Kunststoffschacht erneuern
Binder Betonsteinpflaster
Entwässerungsrinne NW100
Rückbau Stufen
ebenerdige Pflasterangleichung
Durchgang barrierefrei
2 Sitzbänke, Wandmontage
Bestand wiedereinbauen
Böschungspflaster
Betonsteinpflaster sechsreihig 10/10/8 cm
Mastleuchte
Alnus glutinosa 25-30 mDB
Stauden Bepflanzung
Lila 2 Var.2 - 40 m²
Tiefbeet
40 m²
2x abgängige Bäume entfernen
Überlauf
Binder
Betonsteinpflaster 17,5/10,5/8 cm
Natursteinfindlinge
38 Stück
Grünes Klassenzimmer
Pergola Stahl verzinkt, begrünt
Durchlaufschutz Nr.5
Flachstahl 70/20 mm
Gefällebruch
Entwässerungsrinne NW100
4 Sitzbänke, Wandmontage
Bestand wiedereinbauen
2 Tischtennisplatten neu, Tischtennisplatte versetzen
Tischtennis
Pflasterrinne
dreireihig
Durchlaufschutz Nr.6
Flachstahl 70/20 mm
Basketballkorb
Bestand wiedereinbauen
Basketballkorb-fun
Bestand wiedereinbauen
Böschungspflaster
Betonsteinpflaster sechsreihig, gerumpelt, 10/10/8 cm
Tiefbeet
82 m²
Platanus x hispanica Hochstamm 25-30 mDB
Stauden Bepflanzung
Blau 2 - 82 m²
Überlauf
Feuerwehr-aufstellfläche
7x12 m
Gefällebruch
Grüninsel
118 m²
Blühwiese
Torwand lagern
Hofablauf
Netz-Pfosten
Bestand wiedereinbauen
Netz-Pfosten
Bestand wiedereinbauen
Basketballkorb-fun
Bestand wiedereinbauen
Feuerwehr-aufstellfläche
7x12 m
Klimastein
Mehrsteinsystem
wilder Verband
21-10,5/17,5/8 cm
Traufstreifen 40/40/5 cm
Bepflanzung
Sträucher
Winkelstützen 55/12/100 cm
Binder
Betonsteinpflaster 17,5/10,5/8 cm
Grüninsel
168 m²
Blühwiese
Binder
Betonsteinpflaster 17,5/10,5/8 cm
Kletterlandschaft
neu inkl. Fallschutz
Rückbau Pflaster
Rasenplatz Fußball
Rasen
Bestand
Strauchfläche
Strauchfläche
Mastleuchte
Mastleuchte
Mastleuchte
Mastleuchte Bestand
Binder
Betonsteinpflaster 17,5/10,5/8 cm
Abbruch Fahrraddach und -stellplätze
Fahrradüberdach und Fahrradbügel neu
6 Stück, 22 Stellplätze
Feuerwehrzufahrt
3.50
5.00
11.00

Legende

- Bearbeitungsgrenze
- Baum Bestand
- Baum geplant
- Baumkrone im Endzustand
- Befestigte Fläche, Klimastein
- Durchlaufschutz
- Böschungspflaster
- Traufsteifen
- Pflanzfläche
- Rasen
- Blühwiese
- Strauchpflanzung
- Schotterrasen
- Fahrrad Anlehnbügel
- Natursteinfindling
- Mastleuchte
- Pflasterrinne
- Überlauf
- Hofablauf
- Schacht Bestand
- RW-Schacht Neu
- SW-Schacht Neu
- Feuerwehrzuwegung
- Bestandshöhen
- Planungshöhen
- Gefällerichtung

Abbruchmaßnahmen

- Baum Rodung

Unklarheiten oder Widersprüche in Zeichnungen oder zwischen Zeichnungen und Leistungsverzeichnis sind vor der Ausführung mit dem Planverfasser zu klären.

Alle Angaben und Maße sind an der Örtlichkeit und nach statischen erfordernissen zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren, andernfalls haftet die ausführenden Firma.

Die Pläne sind geistiges Eigentum des Planverfassers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe im Ganzen oder in Teilen an Dritte oder eine gewerbliche Nutzung erflogt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.

Dies sind keine Architektenpläne!

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter
03			
02			
01			

Projekt-Nr.: 2606

Projekt: Ökologische Schulhofsanierung Josef-Schule, Mettingen
Nierenburger Straße 31, 49497 Mettingen

Leistungsphase: LP 5

Planinhalt: Übersichtsplan Schulhof Süd

gezeichnet von: --

Maßstab: 1:100

Papierformat: A0 (841,00 x 1189,00mm)

Datum: 00.00.0000

Plannummer: 5.02.02

Bauherr:
Gemeinde Mettingen
Herr Sieker
Markt 6-8
49497 Mettingen

Datum, Ort, Unterschrift

Ausführungsplaner:
Müller Dams Landschaften

Rheinstraße 10
49090 Osnabrück

Datum, Ort, Unterschrift

Bauherr
Empfänger / Abteilung
Straße, Nr.
00000 Ort

Datum, Ort, Unterschrift

VORABZUG
PLANSTAND 9.1.2026