

Klassifizierung der Haltungsschäden

Klasse	Kennzeichnung	Anzahl	Langtext	Format: ISYBau 2006
<nicht gefunden>		25	<nicht gefunden>	
AEO-A		2	Veränderte Grundlageninformation - Querschnitt, kreisförmig	
AEO-EP		1	Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff, Polypropylen	
AEO-HPE		1	Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff, Polyethylen	
BAB-A-A		1	Rissbildung, Riss, am Rohrumfang	
BAB-B-B		5	Rissbildung, Riss, am Rohrumfang	
BAB-B-C		1	Rissbildung, Riss, am Rohrumfang	
BAB-B-Q		1	Rissbildung, Riss, parkettartig oder tafelförmige Rissbildung	
BAC-B		1	Rohrbruch/Einbruch, Fehlen von Teilen	
BAF-A-A		1	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, chem.-Angriff, Angriff durch Abwasser - unterhalb Wasserspiegel	
BAF-C-C		6	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, chem.Angriff durch Abwasser - oberhalb Wasserspiegel	
BAF-D-C		1	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe ermangelnd, biochem. Angriff durch Schwefelsäure - oberhalb Wasserspiegel	
BAH-A		1	Hindernis, Ablagerungen, Reste von Bauarbeiten, Beton, Mörtel	
BAO		1	Eingedrückter Anschluss	
BAH-A		1	Schadhafter Anschluss, Stutz liegt über dem Anschlussrohr am Stoß Rohr mit Muffe	
BAH-B		11	Schadhafter Anschluss, Stutz zwischen dem Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (sonstiges/negativer Anschluss)	
BAH-C		1	Schadhafter Anschluss, Stutz zwischen dem Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (sonstiges/negativer Anschluss)	
BAH-D		1	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt	
BAH-E		3	Schadhafter Anschluss, Anschluss versetzt	
BAI-A		1	Eingedrungenes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, aber nicht gebrochen, (tiefster Punkt oberhalb der horiz. Mittellinie)	
BAI-A-C		1	Eingedrungenes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, aber nicht gebrochen, (tiefster Punkt unterhalb der horiz. Mittellinie)	
BBA-B		4	Wurzeln, einzelne feine Wurzeln	
BBA-C		1	Wurzeln, Pflanzen, dichte Wurzeln	
BBC-C		2	Ablagerungen, hartes oder verdrücktes Material	
BBF-A		26	Infiltration, Schwitzen	
BCA-A		1	Anschluss, Abzweig, Anschluss offen	
BCA-A-A		2	Anschluss, Abzweig, Anschluss geschlossen	
BCA-B-A		2	Anschluss, Seitenkrönung - geöffnet, Anschluss offen	
BCA-B-B		1	Anschluss, Seitenkrönung - geöffnet, Anschluss geschlossen	
BCA-C-A		2	Anschluss, einlaufender Anschluss, Anschluss geschlossen	
BCA-C-B		45	Anschluss, einlaufender Anschluss - gemeißelt, Anschluss offen	
BCA-F-A		1	Anschluss, Anschluss mit Reparaturmanschette, Anschluss geschlossen	
BCB-F		1	Profilstelle Riss/Ausr., anderes grabenloses Reparaturverfahren	
BCO-AP		20	Abflusshindernis, Rohrnahtriss	
BCO-F		1	Abflusshindernis, Scherbe	
BDB		2	Allgemeine Anmerkung	

Klassifizierung der Schachtschäden

Klasse	Kennzeichnung	Anzahl	Langtext	Format: ISYBau 2006
<nicht gefunden>		18	<nicht gefunden>	
DAA-A		1	Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff,Beton	
DAB-B-A		2	Rissbildung,Riss,vertikal	
DAH-A-A		1	Schadhafte Stegöffnung,Lösung des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	
DAQ-A		1	Schadhafte Stegöffnung,loses Steigeisen	
DAQ-B		1	Schadhafte Stegöffnung,fehlendes Steigeisen	
DAQ-C		2	Schadhafte Stegöffnung,korrodiertes Steigeisen	
DAQ-Z		1	Schadhafte Stegöffnung,anderer Schaden	
DBC-A		1	Ablagerungen,feste Stoffe	
DBC-C		2	Ablagerungen,hartes oder verdrücktes Material	
DBF-A-A		1	Infiltration,Schwitzen durch die Wand des Schachtes oder der Inspektionsöffnung	
DCO-A-A		1	Anschlussdichtung/Anschluss,Anschluss ist undicht oder Anschluss-Inspektionsöffnung	
DCO-A-B		1	Anschlussdichtung/Anschluss,Anschluss entspricht nicht den Anforderungen	
DDM-A		1	Schmutzfänger unter der Abdeckung,Schmutzfänger vorhanden ohne Schaden	
DDM-B		1	Schmutzfänger unter der Abdeckung,Schmutzfänger defekt	
DDM-Z		1	Schmutzfänger unter der Abdeckung,Schmutzfänger schadhaft	
DDZ		62	Allgemeine Anmerkung	

Klassifizierung der Leitungsschäden

Klasse	Kennzeichnung	Anzahl	Langtext	Format: ISYBau 2006
<nicht gefunden>		100	<nicht gefunden>	
AEO-A		26	Veränderte Grundlageninformation - Querschnitt, kreisförmig	
AEO-EP		1	Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff, Polypropylen	
AEO-HP		1	Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff, Polypropylen	
AEO-HPE		1	Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff, Polyethylen	
AEO-PVC		1	Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff, Polyvinylchlorid hart	
AEO-PVCU		14	Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff, Polyvinylchlorid hart	
BAA-A		9	Verformung, partiell	
BAB-A-A		1	Rissbildung, Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung	
BAB-A-C		1	Rissbildung, Oberflächenriss (Haarriss), am Rohrumfang	
BAB-B-C		1	Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung	
BAB-B-D		11	Rissbildung, Riss, in Längsrichtung	
BAB-B-E		19	Rissbildung, Riss, am Rohrumfang	
BAB-B-Q		10	Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung	
BAB-C-Q		1	Rissbildung, Riss, parkettartig oder tafelförmige Rissbildung	
BAC-B		13	Rohrbruch/Einbruch, Fehlen von Teilen	
BAC-C		12	Rohrbruch/Einbruch, Fehlen von Teilen	
BAH-A		1	Hindernis, Ablagerungen, Reste von Bauarbeiten, Beton, Mörtel	
BAI		1	Eingedrungenes Anschlussmaterial	
BAI-A-A		7	Eingedrungenes Dichtungsmaterial, Dichtring, schräg, verschoben, jedoch nicht in die Rohrleitung hineinragend	
BAI-A-B		1	Eingedrungenes Dichtungsmaterial, Dichtring, schräg, verschoben, jedoch nicht in die Rohrleitung hineinragend (tiefster Punkt oberhalb der horiz. Mittellinie)	
BAI-A-C		1	Eingedrungenes Dichtungsmaterial, Dichtring, hängend, aber nicht gebrochen, (tiefster Punkt unterhalb der horiz. Mittellinie)	
BAJ-A		210	Verschobene Verbindung, in Längsrichtung	
BAJ-B		1	Verschobene Verbindung, in Umfang	
BAJ-C		215	Verschobene Verbindung, im Winkel	
BAO		9	Boden sichtbar	
BBA-A		1	Wurzeln, Pflanzen, feiner Wurzeln	
BBA-B		4	Wurzeln, Pflanzen, einzelne Wurzeln	
BBA-C		1	Wurzeln, komplexes Wurzelwerk	
BBC-A		1	Ablagerungen, feste Stoffe, Steine	
BBC-B		1	Ablagerungen, feines Material	
BBC-C		9	Ablagerungen, grobes Material	
BBF-A		1	Infiltration, Schwitzen durch die harte Material	
BCA-A-A		1	Anschluss, Abzweig, Anschluss offen	
BCA-A-B		2	Anschluss, Abzweig, Anschluss geschlossen	
BCA-C-A		1	Anschluss, einlaufender Anschluss, Anschluss offen	
BCA-C-B		1	Anschluss, einlaufender Anschluss, Anschluss geschlossen	
BCB-F		2	Profilstelle Riss/Ausr., anderes grabenloses Reparaturverfahren	
BCC-A		1	Einragendes Anschlussrohr, Anschluss offen	
BCO-A		1	Hindernis,Ablagerung, nach links, nach unten	
BCO-B-A		1	Hindernis,Ablagerung, nach links, nach oben	
BCO-B-B		1	Hindernis,Ablagerung, nach links, nach unten	
BCO-Y-A		1	Hindernis,Ablagerung, nach oben	
BCO-Y-B		1	Hindernis,Ablagerung, nach unten	
BCO-AP		43	Endkrimpen, Rohrende	
BCO-F		1	Abflusshindernis, Scherbe	
BDB-A		16	Wasserspiegel, Max (Stärke schätzen)	

Haltung	Leitung	Sanierungsart
		Fräsen und Verpressen (F+V)
		Spülen und Reinigung (R)
		Fräsen und Reinigung (F+R)
		Inliner (L)
		Offene Bauweise (OB)
		Quickloksmanschette (Q)
		Keine Maßnahme (KM)



NUR FÜR KALKULATIONSZWECKE

Maßstab

Übersicht
1:5.000

Lageplan
1:500

Änderungen

Index	Name	Tag

PROJEKT	Kanaluntersuchung Wilhelm Haverkamp Strasse
PLAN	Sanierungsplanung Regen- und Schmutzwasser Haltungen und Leitungen

Plan Nr. GMS-SAN-01

Gemeinde Senden

Dateipfad:
K:\2021\385.00 Wilhelm-Haverkamp-Strasse\

Modell-Name:
SAN-D Senden.01_Wilhelm-Haverkamp-Straße-21-U.dwg

Layout-Name:
GMS-SAN-01

Plotstiftabelle:
mas.ctb

ibak ingenieure
aatthoff – klaverkamp