
BURGBERG TECKLENBURG

Mittelwall - Lageplan

KREIS STEINFURT

Tecklenburg - die Festspielstadt

dtp



Schnitt AA'

Absturzsicherung mit Füllstäben
partiell
mit Handschmeichler aus Holz
mit Handlaufbeleuchtung

Geschichtenerzähler
Landschaftsfenster
"Blick ins Osnabrücker Land"
mit Rahmen

Sitzplatz "Osnabrücker Land"
Natursteinkleinpflaster 8/11,
ungebundener Reihenverband
Randeinfassung Läufer
Naturstein 14/16
Sitzbank mit Rückenlehne
Beeteinfassung
Natursteinscheibe, Höhe bis 40cm
Sitzauflage aus Holz mit Rückenlehne

Repräsentative Stauden- und Gräserpflanzung

Neupflanzung Gehölz
Sorbus aria 'Magnifica'

Bodendeckende Unterpflanzung,
Initialpflanzung

Wald-Humus- Staudenpflanzung

Absturzsicherung mit Füllstäben
und Handlaufbeleuchtung

Handlauf mit Mittelholm
und Beleuchtung, an
Bestandsmauer

Sitzplatz "Bühne"
Polygonalplatten
teilgebundener Einbau
Randeinfassung Läufer
Naturstein 14/16
Pflasterrinne aus Natursteingroßpflaster

lange Bank mit Rückenlehne

Einbindung vorhandene Schachtdeckel+ Ablauf

Bodenhülsen, Vorrichtung
für Sichtschutz Bühne

Tor 2

Ablauf, Bestand, nachrichtliche Lage

Handlauf
mit Beleuchtung

Einfriedung mit
Mittelholm

Geschichtenerzähler
Stelenstandort, Thema
"Die Freilichtbühne"

Bestandsvegetation erhalten

Fällung Einzelbäume

Flankierungsturm

Erneuerung Oberbau
Wassergebundene Wegedecke
Stabilizer in Bereichen über
6%: Stabilizer
Breite 2,80m
Randeinfassung Läufer
Naturstein 14/16

Pflasterrinne
Natursteinkleinpflaster 8/11
Breite 50-55 cm

Bodendeckende Unterpflanzung
mit Gräsern

Einfriedung mit
Mittelholm

Pflasterrinne aus
Natursteingroßpflaster
Breite 50-55 cm

Pflasterrinne
Natursteinkleinpflaster 8/11
Breite 50-55cm

Anarbeitung WGD
an Bestandsbäume

Gräserteppich
mit konkurenzstarken
waldartigen Stauden

Fällung Baumgruppen

Wald-Humus-
Staudenpflanzung

Erneuerung Oberbau
Wassergebundene Wegedecke
Breite 2,50m
Randeinfassung Läufer
Naturstein 14/16

Absturzsicherung mit Füllstäben
partiell mit Handschmeichler aus Holz

Bodendeckende Unterpflanzung,
Initialpflanzung

Sitzplatz "Münsterlandblick"
Natursteinkleinpflaster 8/11
ungebundener Reihenverband
Randeinfassung Läufer Naturstein 14/16
Sitzbank mit Rückenlehne
Repräsentative Stauden- und Gräserpflanzung

Wierturm

Bestandstreppe, 1 Treppenlauf aus Natursteinstufen
Erhalt Bestand

Handlauf Mittelholm, z.T. Montage auf Bestandsmauer

Geschichtenerzähler
Stelenstandort, Thema
"Der Wierturm und
Johannes Weyer"

Tor, Abbruch

Absturzsicherung mit Füllstäben
partiell mit Handschmeichler
aus Holz
mit Handlaufbeleuchtung

Landschaftsfenster
"Münsterlandblick"
ohne Rahmen