



Am Forsthaus 36 / 49477 Ibbenbüren

Mettingen, Nordschacht Neubau Kanalisation

Projekt-Nr.: 07.26_91

Anlage Nr. 2.1

Bodenart



A

Auffüllung

RKB 1

Nivellement mit GPS

145,22 m NHN



Schwarzdecke

PAK = 5,7 mg/kg

Auffüllung
(Sandsteine, kiesig, sandig),
gelbbraun

> BM-F3

Auffüllung
(Kies, sandig, schluffig =
Splitt, Waschbergematerial),
schwarzgrau bis grau

BM-F3

Auffüllung
(Schluff, sandig, kiesig =
Lößlehm, Sandseine), gelbbraun

BM-F1

Auffüllung
(Kies, sandig, schwach schluffig,
tonig, schwach steinig =
Waschberge, Ziegelbruch),
grau, schwarzgrau

BM-F3

Bodenart



Schluff



Sand





Auffüllung

RKB 2

145,29 m NHN

Nivellement mit GPS



Schwarzdecke

PAK = 5,7 mg/kg

Auffüllung

(Kies, steinig, sandig, schwach tonig, am Top Sandsteine, Tonsteine), gelbbraun, grau

> BM-F3

Auffüllung

(Schluff, sandig, schwach kiesig = Lehm, Sandsteine, am Top Splitt), graubraun, gelbbraun

BM-F1

Auffüllung

(Kies, sandig, schluffig, tonig = Waschbergematerial), schwarz, schwarzgrau, grau

BM-F3

Auffüllung

(Kies, sandig = Splitt, Waschberge), braun, grau

BM-F3

Schluff

sandig, Basis schwach kiesig (Sandsteine), gelbbraun, am Top grau

BM-0



Am Forsthaus 36 / 49477 Ibbenbüren

Mettingen, Nordschacht Neubau Kanalisation

Projekt-Nr.: 07.26_91

Anlage Nr. 2.3

Bodenart



Auffüllung



Fels verwittert





Sandstein

RKB 3

Nivellement mit GPS

145,17 m NHN



Auffüllung

(Kies, sandig, schwach schluffig
= Recyclingmaterial, Basis: Ziegelsteine,
Betonbruch), grau, braun, rot

RC-2

Sandstein

stark verwittert (Sand, kiesig,
schluffig), gelbbraun