

Haltungs-Stammdaten

Haltung **1393501501**

Oberer Schacht 13935015

Unterer Schacht 13935014

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 46.62 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Raabestraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 200 mm
Höhe 200 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 68.730 mNN
Sohlhöhe unten 68.400 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713935014
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Haltungsbericht

Haltung 1393501501

Oberer Schacht 13935015

Unterer Schacht 13935014

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 46.62 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Raabestraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 200 mm
Höhe 200 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 68.730 mNN
Sohlhöhe unten 68.400 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713935014
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 21.12.2020

Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung	Inspekteur	C.Pohlmann Fa.Nyenhuis
Inspektionslänge	42.50 m	Wetter	kein Niederschlag
Bezugspunkt Entf.	Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)	Temperatur	2 °C
Inspektionsart	selbstfahrende Kamera	Reinigung	Ja
Insp.-Verfahren	TV-Untersuchung	Wasserhaltung	keine Maßnahme getroffen
Bemerkung		Datenträger	

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:09	0.40	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
932	00:00:59	0.60	BAJ.B	A	Pos: 5; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 30mm, an Verbindung
	00:02:28	9.50	BCA.A.A		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
933	00:03:48	15.70	BAJ.B	A	Pos: 5; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 10mm, an Verbindung
	00:04:14	17.20	BCA.A.B		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:05:04	19.50	BCA.E.A		Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:06:19	23.90	BCA.A.B		Pos: 2; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm

Haltungsbericht

Haltung 1393501501

Oberer Schacht 13935015

Unterer Schacht 13935014

Inspektion 21.12.2020

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung

Inspektionslänge 42.50 m

Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur C.Pohlmann Fa.Nyenhuis

Wetter kein Niederschlag

Temperatur 2 °C

Reinigung Ja

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:06:51	25.40	BCA.E.A		Pos: 2; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
934	00:07:30	25.40	BAG		Pos: 2; Einragender Anschluss, einragende Länge = 10%
	00:09:54	39.50	BCA.A.B		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:11:56	42.50	BCA.E.A		Pos: 3; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
935	00:13:26	42.50	BAG		Pos: 3; Einragender Anschluss, einragende Länge = 15%
	00:14:47	42.50	BDC.Y		Inspektion abgebrochen, Abbruch der Inspektion, Einragender Stutzen

Haltungsgrafik

Haltung 1393501501

Oberer Schacht 13935015

Unterer Schacht 13935014

Insp.datum

21.12.2020

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 46.62 m
Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Raabestraße
Material Steinzeug
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 200 / 200

Inspektion

Insp.-Länge 42.50 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Firma / Operator C.Pohlmann Fa.Nyenhuis
Datenträger
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Haltungsbildbericht

Haltung 1393501501

Oberer Schacht 13935015

Unterer Schacht 13935014

Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Raabestraße

Insp.datum

21.12.2020

Dimension

200 / 200

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 5; Verschobene Verbindung,
radial, Distanz = 30mm, an
Verbindung

Foto 932

Video 00:00:59


Entf. gegen Fließr. 0.60 m

Zustand BAJ.B

Position 5

Datenträger

Verbindung



Pos: 5; Verschobene Verbindung,
radial, Distanz = 10mm, an
Verbindung

Foto 933

Video 00:03:48

Entf. gegen Fließr. 15.70 m

Zustand BAJ.B

Position 5

Datenträger

Verbindung




Haltungsbildbericht

Haltung	1393501501	Insp.datum	21.12.2020
Oberer Schacht	13935015	Dimension	200 / 200
Unterer Schacht	13935014	Kanalart	Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Ibbenbüren Stadt / Raabestraße		

Pos: 2; Einragender Anschluss,
einragende Länge = 10%

Foto	934
Video	00:07:30
Entf. gegen Fließr.	25.40 m
Zustand	BAG
Position	2
Datenträger	



Pos: 3; Einragender Anschluss,
einragende Länge = 15%

Foto	935
Video	00:13:26
Entf. gegen Fließr.	42.50 m
Zustand	BAG
Position	3
Datenträger	

