

Ort/Straße	Ibbenbüren Jägerstraße		Datenträger	H033	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494604101	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14946041		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14946042		Haltungslänge	39,54 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	30.03.2017		Schadenslänge	98,50 m	
Unters.-länge	42,50 m	0,77 m	Haltungsklasse/-zahl	4	370
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAO (2,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	14946041										
	0,00	00:00:19	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	0,00	00:00:42	BDD B A1		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsole als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	0,40	00:00:58	BAI Z A2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 2,00 %	2,00	%			1	1
	2,60	00:01:22	BDD B B1		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsole als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	2,90	00:01:42	BAF DE A3	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar				3	1	3
	3,80	00:02:12	BAH C	01-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			3			3
	3,80	00:02:04	BCA EA	01-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	5,80	00:03:11	BAG	10-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 20,00 %	20,00	%			2	2
	5,80	00:02:59	BAH C	10-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			3			3
	5,80	00:03:21	BAH D	10-00	Schadhafter Anschluss - Anschluss beschädigt			3			3
	5,80	00:03:03	BAO	10-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	5,80	00:02:50	BCA EA	10-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	6,20	00:03:39	BDD B A4		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsole als Prozentwert der lichten Höhe 20,00 %	20,00	%				
	11,10	00:04:39	BAG	10-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 10,00 %	10,00	%			1	1
	11,10	00:04:32	BCA FB	10-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	14,10	00:05:36	BDD B B4		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsole als Prozentwert der lichten Höhe 20,00 %	20,00	%				

Ort/Straße	Ibbenbüren Jägerstraße		Datenträger	H033	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494604101	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14946041		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14946042		Haltungslänge	39,54 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	30.03.2017		Schadenslänge	98,50 m	
Unters.-länge	42,50 m	0,77 m	Haltungsklasse/-zahl	4	370
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAO (2,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	26,50	00:07:21	BAG	02-00	Einragender Anschluss Länge des einragenden Anschlusses als Prozentanteil des Durchmessers oder der Höhe der Rohrleitung. Die Quantifizierung bezieht sich auf die Nennweite/Höhe der Leitung, an die angeschlossen wird. 10,00 %	10,00	%			1	1
	26,50	00:07:14	BCA FB	02-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss geschlossen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	30,20	00:08:27	BDD B A5		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	32,60	00:09:09	BAH C	10-00	Schadhafter Anschluss - am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)			3			3
	32,60	00:09:13	BAO	10-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	32,60	00:08:56	BCA FA	10-00	Anschluss - anderer Anschluss als ein Abzweig (anzuwenden, wenn die notwendigen Informationen zur Eingruppierung nach B, C, D oder E nicht zur Verfügung stehen) - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	34,20	00:09:46	BDD B B5		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	38,80	00:10:49	BAO	11-00	Boden sichtbar - Der anstehende Boden ist durch eine Schadstelle der Rohrleitung sichtbar.			4	4		4
	38,80	00:10:27	BCA EA	11-00	Anschluss - einfacher Anschluss - gemeißelt - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt - Anschluss offen Höhe des Anschlussrohres in mm 150,00 mm	150,00	mm				
	38,80	00:10:40	BAH A	11-00	Schadhafter Anschluss - Lage des Anschlusses um das Rohr ist falsch						
	40,20	00:11:05	BDD B A6		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	42,50	00:11:31	BAI Z B2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 2,00 %	2,00	%			1	1
	42,50	00:11:34	BAF DE B3	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1		3
	42,50	00:11:41	BDD B B6		Wasserspiegel - trüb oder verfärbt Wasserstand über der Kanalsohle als Prozentwert der lichten Höhe 15,00 %	15,00	%				
	42,50	00:11:45	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

Ort/Straße	Ibbenbüren Jögerstraße	Datenträger	H033
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		
Haltung	1494604101 Baujahr: 1962	Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem			
Zulauf	14946041	Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14946042	Haltungslänge	39,54 m
		Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	30.03.2017	Schadenslänge	98,50 m
Unters.-länge	42,50 m	Haltungsklasse/-zahl	4
Unters.-richtung	von oben	maßgebender Schaden	BAO (2,00)
			370

				Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
Station	Video	Kürzel						D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		4	4	0	
Vorl. Schadenszahlen		300	300	0	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	10-00, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)		10		
Lage an einer Verbindung	Nein				
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 330	330	310	40	330
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 10 * 330 + 98,5 * 330 = 33495				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=33495/(330*42,50)=2,3882 > 0,5 ----> 40				40
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				370
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				4