

Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße	Datenträger	H034
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki	Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1494600801	Baujahr:	1962
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem			
Zulauf	14946008	Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14946005	Haltungslänge	43,50 m
		Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	31.03.2017	Schadenslänge	63,50 m
Unters.-länge	47,00 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	von oben	maßgebender Schaden	BAP
			440

Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
							D	S	B	Max
14946008										
0,00	00:00:51	BAF DE A1	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1	3	
0,00	00:00:38	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
0,90	00:01:23	BAP	08-04	Hohlraum sichtbar - Ein Hohlraum außerhalb der Rohrleitung ist durch die Schadstelle sichtbar			4	5	5	
28,10	00:05:28	BDB		"Zwischenschacht"						
30,50	00:06:15	BAI Z A2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %	5,00 %		2		2	
46,40	00:09:11	BAB BB	12-12	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 2,00 mm	2,00 mm		3	1	3	
47,00	00:09:39	BAI Z B2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %	5,00 %		2		2	

Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße		Datenträger	H034
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1494600801	Baujahr: 1962		
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem				
Zulauf	14946008		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14946005		Haltungslänge	43,50 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	63,50 m
Unters.-länge	47,00 m	-0,90 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAP
				440

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Schadensklasse			
						Quant. 1	Quant. 2	D	S
	47,00	00:09:34	BAF DE B1	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1
	47,00	00:09:43	BCE XP		Endknoten - Rohrende				

Bewertung ISYBAU 2015			
Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße	Datenträger	H034
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki	Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1494600801	Baujahr:	1962
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem			
Zulauf	14946008	Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14946005	Haltungslänge	43,50 m
		Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	31.03.2017	Schadenslänge	63,50 m
Unters.-länge	47,00 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	von oben	maßgebender Schaden	BAP
			440

				Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
Station	Video	Kürzel						D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		4	5	0	
Vorl. Schadenszahlen		300	400	0	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	08-04, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)	10		20	
Lage an einer Verbindung	Ja ---> D:10	10			
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 400	350	400	60	400
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 2 * 400 + 63,5 * 400 = 25640				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=25640/(400*47,00)=1,3638 > 0,5 ----> 40				40
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				440
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				5