Fotodokumentation

Albert-Schweitzer-Grundschule Oelde

Anlage Ausschreibung Holzbau



Gliederung

01 Außenraum vor Abbruchmaßnahmen 03

Fassade Ost
Innenhof / Fassade Nord / Fassade Nord-West
Pausenhof / ehem. WC-Anbau

02 Schulgebäude vor Abbruchmaßnahmen 07

Außen
Untergeschoss
Erdgeschoss
Obergeschoss

03 ehem. WC-Anbau vor Abbruchmaßnahmen 17

04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen 35

Außenraum
Fassade
Schulgebäude Untergeschoss
Schulgebäude Erdgeschoss
Schulgebäude Obergeschoss
ehem. Zwischenbau
ehem. WC-Anbau

Hinweis:
Kapitel 1 - 3 zeigen den Gebäudebestand vor Beginn der Umbaumaßnahmen.
In Kapitel 4 wird der aktuelle Bauzustand nach erfolgten Abbrucharbeiten, Stand Juli 2026, gezeigt.

01 Außenraum vor Abbruchmaßnahmen
Fassade Ost



AR_Vorplatz_01



AR_Vorplatz_02



AR_Vorplatz_03



AR_Vorplatz_04



AR_Vorplatz_05



AR_Hausmeister Anbau_06 - Hausmeisterhaus links (Totalabbruch)

01 Außenraum vor Abbruchmaßnahmen
Innenhof / Fassade Nord / Fassade Nord-West



AR_Innenhof_01



AR_Innenhof_02



AR_Anbau Nordfassade_01 - Totalabbruch



AR_Nord-West_01

01 Außenraum vor Abbruchmaßnahmen
Pausenhof / ehem. WC-Anbau



AR_Pausenhof_01



AR_Pausenhof_02



AR_Pausenhof_03



AR_WC-Anbau_01



AR_WC-Anbau_02



AR_WC-Anbau_03



AR_WC-Anbau_04



AR_WC-Anbau_05



AR_WC-Anbau_06



AR_WC-Anbau_07



AR_WC-Anbau_08

02 Schulgebäude vor Abbruchmaßnahmen
Außen



Ostfassade-Eingang



Westfassade



Nordfassade



Nordfassade





Südfassade Treppenhaus




Südfassade Haupttreppenhaus




Südfassade



Heizungskeller



Lagerraum Kopierraum Anbau EG




Flur Zugang Foyer von Heizungskeller




Kriechkeller UG




Foyer



Foyer Haupttreppe




Haupttreppe Geländer




Flur




Tür Treppenhaus




Treppe/Geländer



Eingang Treppenhaus



Treppenhaus Zugang Dachraum




Treppenhaus Podest



Treppenhausfenster OG



Dachboden Lager



Dachboden



Klassenzimmer E.5



Klassenzimmer E.7




Klassenzimmer E.8 Kopfklassenzimmer



Klassenzimmer O.5



Klassenzimmer O.6



Galerie




Trennwand Verwaltung OG




Flur OG

03 ehem. WC-Anbau vor Abbruchmaßnahmen



Toillettenkabinen/Pissoire



Toillettenkabinen

04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen
Außenraum














04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen
Fassade









04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen
Schulgebäude Untergeschoss







04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen
Schulgebäude Erdgeschoss












04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen
Schulgebäude Obergeschoss













04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen
ehemaliger Zwischenbau









04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen
ehemaliger WC-Anbau







