

Fotodokumentation

Albert-Schweitzer-Grundschule Oelde

Anlage Ausschreibung Holzbau



Gliederung

01 Außenraum vor Abbruchmaßnahmen	03
Fassade Ost Innenhof / Fassade Nord / Fassade Nord-West Pausenhof / ehem. WC-Anbau	
02 Schulgebäude vor Abbruchmaßnahmen	07
Außen Untergeschoss Erdgeschoss Obergeschoss	
03 ehem. WC-Anbau vor Abbruchmaßnahmen	17
04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen	35
Außenraum Fassade Schulgebäude Untergeschoss Schulgebäude Erdgeschoss Schulgebäude Obergeschoss ehem. Zwischenbau ehem. WC-Anbau	

Hinweis:

Kapitel 1 - 3 zeigen den Gebäudebestand vor Beginn der Umbaumaßnahmen.

In Kapitel 4 wird der aktuelle Bauzustand nach erfolgten Abbrucharbeiten, Stand Juli 2026, gezeigt.

01 Außenraum vor Abbruchmaßnahmen Fassade Ost



AR_Vorplatz_01



AR_Vorplatz_02



AR_Vorplatz_03



AR_Vorplatz_04



AR_Vorplatz_05



AR_Hausmeister Anbau_06 - Hausmeisterhaus links (Totalabbruch)

01 Außenraum vor Abbruchmaßnahmen

Innenhof / Fassade Nord / Fassade Nord-West



AR_Innenhof_01



AR_Innenhof_02



AR_Anbau Nordfassade_01 - Totalabbruch



AR_Nord-West_01

01 Außenraum vor Abbruchmaßnahmen Pausenhof / ehem. WC-Anbau



AR_Pausenhof_01



AR_Pausenhof_02



AR_Pausenhof_03



AR_WC-Anbau_01



AR_WC-Anbau_02



AR_WC-Anbau_03



AR_WC-Anbau_04



AR_WC-Anbau_05



AR_WC-Anbau_06



AR_WC-Anbau_07



AR_WC-Anbau_08

02 Schulgebäude vor Abbruchmaßnahmen Außen



Ostfassade-Eingang



Westfassade



Nordfassade



Nordfassade





Südfassade Treppenhaus



Südfassade Haupttreppenhaus




Südfassade

02 Schulgebäude vor Abbruchmaßnahmen Innen Untergeschoss



Heizungskeller



Lagerraum Kopyerraum Anbau EG



Flur Zugang Foyer von Heizungskeller




Kriechkeller UG

02 Schulgebäude vor Abbruchmaßnahmen Innen Erdgeschoss




Foyer



Foyer Haupttreppe




Haupttreppe Geländer



Flur



Tür Treppenhaus



Treppe/Geländer



Eingang Treppenhaus



Treppenhaus Zugang Dachraum



Treppenhaus Podest



Treppenhausfenster OG



Dachboden Lager



Dachboden



Klassenzimmer E.5



Klassenzimmer E.7



Klassenzimmer E.8 Kopfklassenzimmer

02 Schulgebäude vor Abbruchmaßnahmen

Innen Obergeschoss



Klassenzimmer O.5



Klassenzimmer O.6



Galerie



Trennwand Verwaltung OG



Flur OG

03 ehem. WC-Anbau vor Abbruchmaßnahmen



Toilettenkabinen/Pissoire



Toilettenkabinen

04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen Außenraum



04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen Fassade



04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen Schulgebäude Untergeschoss




04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen Schulgebäude Erdgeschoss



04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen Schulgebäude Obergeschoss



04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen ehemaliger Zwischenbau



04 Bauzustand nach Abbruchmaßnahmen ehemaliger WC-Anbau

