

Fotodokumentation Dachdeckerarbeiten



1
Zugang Unckelstraße



2.
Fassade Waschbetonplatten (inkl. Anbauten und Strahler)



3.
Eingang Vordach



4.
Übergang zum Verbindungsgebäude + Container



5.
Übergang zum Verbindungsgebäude - Straßenseite



6.
Schulhof




7.
Hauptdach mit Übergang Gebäudeteile



8.
Übergang zum Gebäudeteil „Verbindungsgebäude“



9.
Übergang zum Gebäudeteil „Verbindungsgebäude“



10.
Blitzschutz auf dem Dach



11.
Hauptdach – Dachgully innenliegende Entwässerung



12.
Blick auf das Vordach Bestand – wird vom AN Abbruch zurück gebaut