
DPH G6


109,4 mNN

Schlagzahlen je 10 cm



RKB G6


109,4 mNN



DPH G7


108,0 mNN

Schlagzahlen je 10 cm



RKB G7


108,0 mNN



DPH G8


106,1 mNN

Schlagzahlen je 10 cm



RKB G8


106,1 mNN



DPH G9


104,1 mNN

Schlagzahlen je 10 cm



RKB G9


104,1 mNN



DPH G10


104,1 mNN

Schlagzahlen je 10 cm



RKB G10

104,1 mNN



Legende Bodenarten und Konsistenzen



Untersuchungsergebnisse chemische Analysen

Mischprobe G5	Einzelprobe G6	Mischprobe G7	Mischprobe G8	Mischprobe G9
LAGA-Boden: Z 2	LAGA-Bauschutt: Z 1.1	LAGA-Boden: Z 0	LAGA-Boden: Z 1.2	LAGA-Boden: Z 2
DepV: DK 0*	DepV: DK 0*	DepV: DK 0*	DepV: DK 0*	DepV: DK 0*
AVV: 17 05 04	AVV: 17 05 04	AVV: 17 05 04	AVV: 17 05 04	AVV: 17 05 04

* Zulässige Anpassungen der Deponieklasse, die z. T. einer behördlichen Zustimmung bedürfen, können der Anlage 4.16 entnommen werden.

Frostempfindlichkeitsklassen gem. ZTV E-StB 17, Abs. 3.1.5

Klasse	Frostempfindlichkeit	Bodengruppe
F 1	nicht frostempfindlich	GW, GI, GE, SW, SI, SE
F 2	gering bis mittel frostempfindlich	TA, ST, GT, SU, GU
F 3	sehr frostempfindlich	TL, TM, UL, UM, UA, OU, ST*, SU*, GT*, GU*

Wasserstand nach Bohrende

2,10 (102.0) ▽ 28.07.2021 Bohrung G10

Bodenlaborprogramm

- Labor-Nr.: 016 — Wassergehalt, Proctordichte, Sieb-/Schlämmung, Atterberg
- Labor-Nr.: 017 — Wassergehalt, Proctordichte, Sieb-/Schlämmung, Glühverlust
- Labor-Nr.: 020 — Wassergehalt, Sieb-/Schlämmung
- Labor-Nr.: 021 — Wassergehalt, Sieb-/Schlämmung
- Labor-Nr.: 022 — Wassergehalt, Sieb-/Schlämmung
- Labor-Nr.: 054 — Glühverlust

INGENIEURGESELLSCHAFT PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 · 44319 Dortmund
Tel.: 0231 / 92 71 21 0
Fax.: 0231 / 92 71 21 22

Bauvorhaben :	Bestandsuntersuchung Stadtbahn Linie 4 in Bielefeld
Anlage :	3.2
Projekt Nr.:	21-4728-01
Auftraggeber :	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr, August-Bebel-Straße 92, 33602 Bielefeld
Maßstab [L / H]:	1 : 60 / 1 : 50
Datum :	17.08.2021

Rammkernbohrungen und Rammsondierungen