
RKB M7

114,3 mNN



Untersuchungsergebnisse chemische Analysen

Mischprobe M3	Mischprobe M5	Einzelprobe M6
LAGA-Boden: Z 0	LAGA-Boden: Z 2	LAGA-Boden: Z 0
DepV: DK 0	DepV: DK 0°	DepV: DK 0
AVV: 17 05 04	AVV: 17 05 04	AVV: 17 05 04

° Zulässige Anpassungen der Deponieklasse, die z. T. einer behördlichen Zustimmung bedürfen, können der Anlage 3.34 entnommen werden.

Frostempfindlichkeitsklassen gem. ZTV E-StB 17, Abs. 3.1.5

Klasse	Frostempfindlichkeit	Bodengruppe
F 1	nicht frostempfindlich	GW, GI, GE, SW, SI, SE
F 2	gering bis mitteln frostempfindlich	TA, ST, GT, SU, GU
F 3	sehr frostempfindlich	TL, TM, UL, UM, UA, OU, ST*, GT*, SU*, GU*

Legende Bodenarten und Konsistenzen

steif - halbfest
weich
A Auffüllung
Schluff
Ton

INGENIEURGESELLSCHAFT
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 44319 Dortmund
Tel.: 0231 / 92 71 21 0
Fax.: 0231 / 92 71 21 22

Bauvorhaben :
Bestandsuntersuchung
Stadtbahn Linie 4
in Bielefeld

Auftraggeber :
Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr
August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

Anlage : 2.11

Projekt Nr.: 21-4728-04

Maßstab [L/H]: 1 : 60 / 1 : 50

Datum : 18.08.2021

Rammkernbohrung RKB M7