
RKB A20

111,8 mNN



Oberboden, Sand — OH
hellbraun, Holz, Wurzeln, Pflanzen, schwach schluffig, humos - stark humos

Schluff — UL / F3
hellbraun, ocker, Wurzeln, Lösslehm, stark sandig


Ton, Schluff — UL TM / F3
braun, dunkelbraun, Lösslehm bis Geschiebelehm, sehr schwach sandig - schwach sandig

Ton — TM / F3
grau, dunkelgrau, Tonmergel, schwach sandig, schluffig

DPH A20

111,8 mNN

Schlagzahlen je 10 cm



RKB A21

105,0 mNN

Oberboden, Schluff — OU
dunkelbraun, Wurzeln, Pflanzen, schwach sandig, sehr schwach tonig, humos
0.13 (104.87)

Ton — TM / F3
dunkelbraun, grau, Geschiebelehm, schwach kiesig - kiesig, schwach sandig
1.10 (103.90)

Ton — TM / F3
dunkelgrau, Tonmergel, schwach sandig, schluffig

Ton — TM / F3
dunkelgrau, Felsbruch verwittert, Tonmergel, schwach sandig, schwach kiesig, schluffig

DPH A21

105,0 mNN

Schlagzahlen je 10 cm

Untersuchungsergebnisse chemische Analysen

Mischprobe A2 LAGA-Boden: Z 0 DepV: DK 0 AVV: 17 05 04	Mischprobe A3 LAGA-Boden: Z 1.1 DepV: DK 0° AVV: 17 05 04	Mischprobe A4 LAGA-Boden: Z 1.2 DepV: DK 0° AVV: 17 05 04
Einzelprobe A12 LAGA-Boden: Z 1.1 DepV: DK 0° AVV: 17 05 04	Einzelprobe A13 LAGA-Boden: Z 1.1+ DepV: DK 0° AVV: 17 05 04	Einzelprobe A14 LAGA-Boden: Z 1.1 DepV: DK 0° AVV: 17 05 04	Mischprobe A15 LAGA-Boden: Z 1.1 DepV: DK 0° AVV: 17 05 04

+ Zulässige Anpassungen der Einbauklasse können der Anlage 3.7 entnommen werden.
° Zulässige Anpassungen der Deponieklasse, die z. T. einer behördlichen Zustimmung bedürfen, können den Anlagen 3.22, 3.24 und 3.25 entnommen werden.

Legende Bodenarten und Konsistenzen

fest
halbfest - fest
steif
weich - steif

Mu Oberboden
Kies
Sand
Schluff
Ton

Frostempfindlichkeitsklassen gem. ZTV E-StB 17, Abs. 3.1.5

Klassen	Frostempfindlichkeit	Bodengruppe
F 1	nicht frostempfindlich	GW, GI, GE, SW, SI, SE
F 2	gering bis mittel frostempfindlich	TA, ST, GT, SU, GU
F 3	sehr frostempfindlich	TL, TM, UL, UM, UA, OU, ST*, GT*, SU*, GU*

Wasserstand nach Bohrende

0,60 (104,40) ▽ 13.09.2021 Bohrung A21

INGENIEURGESELLSCHAFT
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 44319 Dortmund
Tel.: 0231 / 92 71 21 0
Fax.: 0231 / 92 71 21 22

Bauvorhaben :
Bestandsuntersuchung
Stadtbahn Linie 4
in Bielefeld

Anlage : 2.5

Projekt Nr.: 21-4728-04

Auftraggeber :
Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr
August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

Maßstab [L/H]: 1 : 60 / 1 : 50

Datum : 18.08.2021

Rammkernbohrungen RKB A20 und RKB A21 und DPHs