Erdbaulabor Schemm GmbH - Ingenieurbüro
Hesselteicher Str. 71, 33829 Borgholzhausen
Tel. 05425-94420 Fax: 05425-944244

Bearbeiter: ls Datum: 27.07.26

Körnungslinie

2-gesch. Holzmodulgebäude Gymnasium Brackwede in Bielefeld

Projektnummer: 12956
Probe entnommen/angeliefert am: 21.07.26
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise: Siebanalysen



Signatur:	— — —	— — —	— — —	·····
Bezeichnung:	1	2	3	4
Entnahmestelle:	RKB 1	RKB 2	RKB 4	RKB 5
Tiefe:	2.0 - 2.8 m	1.0 - 2.0 m	1.0 - 2.0 m	0.3 - 1.0 m
Bodenart:	mS, fs, u', gs'	mS, fs, u', gs'	mS, fs, u', gs'	mS, fs, gs'
k [m/s] (Hazen):	$1.4 \cdot 10^{-4}$	-	-	$2.5 \cdot 10^{-4}$
U/Cc	3.1/1.1	3.4/1.2	-/-	2.6/1.0

Bemerkungen:

Natürliche Wassergehalte Wn (%):

Probe 1: 17.4 Probe 2: 16.2

Probe 3: 15.1 Probe 4: 4.0

Probe 5: Probe 6:

Bericht:

Anlage: 1