

Fotodokumentation der Asphaltbohrkerne

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "BK 1"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 1: Asphaltbohrkern "BK 1" (d +/- 18,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "BK 2"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 2: Asphaltbohrkern "BK 2" (d +/- 33,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "BK 3"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 3: Asphaltbohrkern "BK 3" (d +/- 31,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "RKS 1"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 4: Asphaltbohrkern "RKS 1" (d +/- 20,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "RKS 2"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 5: Asphaltbohrkern "RKS 2" (d +/- 11,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "RKS 3"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 6: Asphaltbohrkern "RKS 3" (d +/- 11,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "RKS 4"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106



Abb. 7: Asphaltbohrkern "RKS 4" (d +/- 11,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "RKS 5"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 8: Asphaltbohrkern "RKS 5" (d +/- 25,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "RKS 6"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 9: Asphaltbohrkern "RKS 6" (d +/- 23,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "RKS 7"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 10: Asphaltbohrkern "RKS 7" (d +/- 24,5 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "RKS 8"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 11: Asphaltbohrkern "RKS 8" (d +/- 23,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "RKS 9"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 12: Asphaltbohrkern "RKS 9" (d +/- 20,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "RKS 10"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 13: Asphaltbohrkern "RKS 10" (d +/- 24,0 cm)

Stadt Bielefeld - Amt für Verkehr:
Asphalt-Analysen "Kusenweg" in Bielefeld
Asphaltbohrkern "RKS 11"
GeoAnalytik-Bericht: G6108106




Abb. 14: Asphaltbohrkern "RKS 11" (d +/- 18,0 cm)